

**MEMORIA y FICHAS: LEDIGOS
DOCUMENTACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PALOMARES
TRADICIONALES EN EL TRAMO PALENTINO DEL
CAMINO DE SANTIAGO “FRANCÉS”**



**CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
CÓDIGO EXPEDIENTE: B2019/004572**

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LEÓN.
DELEGACIÓN DE PALENCIA.

LEDIGOS

CONTENIDOS:

Descripción general

Tipologías que forman el conjunto – sistemas constructivos - situación actual

Plano aéreo del conjunto

FICHAS:

Nº01- PALOMAR CIRCULAR SIN PATIO

Nº02- PALOMAR CIRCULAR CON PATIO

Nº03- PALOMAR CIRCULAR CON PATIO

Nº04- PALOMAR CIRCULAR CON PATIO

Nº05- PALOMAR RECTANGULAR SIN PATIO

LEDIGOS

Situado a 6km de Calzadilla de la Cueva y a 3 km de Terradillos de los Templarios.

El Camino de Santiago Francés ha determinado gran parte de la historia de Ledigos, donde se alza un hito de piedra que indica la ubicación del desaparecido Hospital de San Lázaro, muy importante entre los peregrinos. También destaca la Iglesia parroquial del siglo XVII, el único templo en todo el trayecto en el que existen representaciones de los tres Santiagos: el peregrino, el apóstol y el matamoros, según algunos historiadores.



Cuando los peregrinos se acercan a Ledigos pasada la iglesia parroquial se sumergen en un paseo en el que los palomares los saludan por encima de las tapias.



DESCRIPCIÓN GENERAL:

Ledigos cuenta en la actualidad con cinco palomares, cuatro de ellos se encuentran insertados dentro del casco urbano, delimitados por cerramientos de tapia. Sólo uno se encuentra más alejado del centro urbano.

Todos ellos están en las inmediaciones directas del camino de Santiago, que habiendo atravesado el municipio, se dirige a la siguiente localidad de Terradillos de los Templarios.

De tipología variada, su estado de conservación es regular.

TIPOLOGÍAS QUE FORMAN EL CONJUNTO – SISTEMAS CONSTRUCTIVOS - SITUACIÓN ACTUAL:

El conjunto de palomares de Ledigos es un conjunto heterogéneo, predominando la tipología circular.

Destaca la inserción de 4 de ellos en la malla urbana dentro de un recinto cerrado, por lo que se han documentado pero no se ha tenido acceso a medir.

Nº	Cuadrado		Rectangular		Circular		Otros		Recinto Tapia	Estado de conservación			
	cP	sP	cP	sP	cP	sP	cP	sP		B	R	M	RU
01													
02													
03													
04													
05													
total	3	1		1					4	2	2		

En datos globales (dado que cuatro de ellos no son accesibles) la altura media del conjunto de Palomares de Ledigos es de: 4,60 m y la superficie media: 58,65 m². (datos no medidos obtenidos de catastro)

La técnica constructiva mayoritariamente utilizada es la tapia como muros de carga, encalada al exterior y con refuerzo en la cara expuesta al viento con otro material más resistente (ladrillo cocido). En las cubiertas estructura de madera y cobertura de teja curva.

En el caso de Ledigos no se puede establecer relación con los datos del inventario realizado por el Grupo de Acción Local Araduey- Campos en el año 1997 y 2009, ya que no fue incluido dentro de dicho inventario.

Sobre el estado actual de conservación podemos concluir que se encuentran en:

Estado bueno	40%	(2/5)
Estado regular	60%	(3/5)
Estado malo	0%	(0/5)
Estado ruinoso	0%	(0/5)

Plano aéreo del conjunto.



Nº 1 - PALOMAR CIRCULAR SIN PATIO



Situación:

Polígono 2 Parcela 1. CAMINO DE TERRADILLO. LEDIGOS (PALENCIA)

Descripción

Palomar en uso de tipología circular sin patio (ø27,20) y 4,60 m. de altura. Construido en ladrillo (ø18.45 metros en ladrillo) y enfoscado con mortero de cal en la cara norte en la que se encuentra un zócalo de mortero de cemento. La puerta de acceso es metálica con dintel de ladrillo que parece pertenecer a una intervención reciente.

Cubierta de teja curva a canal y cobija con 3 órdenes de ladrillo/teja y 3 órdenes de ladrillo. Un guardavientos de ladrillo sin ornamentación y dos troneras.

Dimensiones de la puerta de acceso: 0,88 x 1,45 de altura.

Superficie: 58.60 m² (63 m² según Catastro)

Altura: 4,60 m.

Año de construcción: 1975 (según Catastro)

Técnica constructiva de tierra cruda: tapia con mortero de cal en cara norte combinada con ladrillo en la cara sur

Referencia catastral: 34094A002000010000HH


Coordenadas: 42.351844, -4.870139

Estado de conservación: Bueno

Observaciones: los peregrinos pasan a su lado, constituye un hito visual dentro del Camino a su paso por Ledigos

Detalles:

Detalle puerta de acceso



Detalle de alero, guardavientos y tronera:






Detalle del cambio de paramento de ladrillo a mortero



Detalle del aparejo de ladrillo

Levantamiento planimétrico:



Nº 2 - PALOMAR CIRCULAR CON PATIO



Situación:

CR Carretera 9 34347 LEDIGOS (PALENCIA)

Descripción

Palomar en uso de tipología circular con patio dentro de un recinto cerrado con tapia, se puede apreciar el muro de ladrillo en una mitad del palomar y la tierra cruda en la otra mitad.

Superficie: NO MEDIDA (palomar no accesible)

Altura: NO MEDIDA (palomar no accesible)

Año de construcción: 1850 (según Catastro)

Técnica constructiva de tierra cruda: (palomar no accesible)

Referencia catastral: 6409414UM4960N0001MS

Coordenadas: 42.353891, -4.866178

Estado de conservación: Regular

Observaciones:

Detalle: (palomar no accesible)

Levantamiento planimétrico: - (palomar no accesible)

Nº 3 - PALOMAR CIRCULAR SIN PATIO



Situación:

Cl Ronda abajo 23 34347 LEDIGOS (PALENCIA)

Descripción

Palomar en uso de tipología circular con patio enfoscado con mortero de cemento.

Cubierta de teja curva a canal y cobija con 1 orden de ladrillo/teja y 1 orden de ladrillo.

Superficie: NO MEDIDA (palomar no accesible)

Altura: NO MEDIDA (palomar no accesible)

Año de construcción: 1985 (según Catastro)

Técnica constructiva de tierra cruda: (palomar no accesible)

Referencia catastral: 6408302UM4960N0001WS

Coordenadas: 42.353342, -4.866021

Estado de conservación: Regular, se ha insertado iluminación mediante roza en el muro y ha sido objeto de pintadas (indicación de BAR en muro exterior)

Observaciones: el palomar se encuentra dentro de un recinto con tapia dentro del complejo denominado Albergue el Palomar

Detalle: (palomar no accesible)

Levantamiento planimétrico: NO REALIZADO (palomar no accesible)

Nº 4 - PALOMAR CIRCULAR CON PATIO



Situación:

CL Huertos 5, 34347 LEDIGOS (PALENCIA)

Descripción

Palomar en uso de tipología circular con patio dentro de recinto con tapia enfoscado con mortero, puerta con dintel de madera y cubierta de teja curva a canal y cobija con 2 órdenes de ladrillo/teja.

Superficie: NO MEDIDA (palomar no accesible) 99 m² (según Catastro)

Altura: NO MEDIDA (palomar no accesible)

Año de construcción: 1850 (según Catastro)

Técnica constructiva de tierra cruda: (palomar no accesible)

Referencia catastral: 6408606UM4960n0001RS

Coordenadas: 42.353170, -4.865380

Estado de conservación: Bueno

Observaciones: se aprecia un deterioro en la base del palomar, el zócalo de aproximadamente 40 cm ha perdido el revoco

Detalle: (palomar no accesible)

Levantamiento planimétrico: - (palomar no accesible)

Nº 5 - PALOMAR RECTANGULAR SIN PATIO



Situación:

CI Paredes 5. 34347 LEDIGOS (PALENCIA)

Descripción

Palomar en uso de tipología rectangular sin patio con cubierta molinera a un agua y cenefa de ladrillo perdida parcialmente ubicada en la parte más alta. Se han dispuesto chapas metálicas en las esquinas para evitar el acceso de roedores. Dispone de puerta de acceso en el lateral longitudinal.

Superficie: (24 m2 según Catastro)

Altura: NO MEDIDA (palomar no accesible)

Año de construcción: 1850 (según Catastro)

Técnica constructiva de tierra cruda: (palomar no accesible)

Referencia catastral: 6408602UM4960N0001FS

Coordenadas: 42.353007, -4.865344

Estado de conservación: Regular

Observaciones: se ha perdido parte del revoco y las tejas de cubierta

Detalle: (palomar no accesible)

Levantamiento planimétrico: - (palomar no accesible)