

**MEMORIA y FICHAS: QUINTANILLA DE LA CUEZA
DOCUMENTACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PALOMARES
TRADICIONALES EN EL TRAMO PALENTINO DEL
CAMINO DE SANTIAGO “FRANCÉS”**



**CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
CÓDIGO EXPEDIENTE: B2019/004572**

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LEÓN.
DELEGACIÓN DE PALENCIA.

QUINTANILLA DE LA CUEZA

CONTENIDOS:

Descripción general

Tipologías que forman el conjunto – sistemas constructivos - situación actual

Plano aéreo del conjunto

FICHAS:

Nº01- PALOMAR CUADRADO CON PATIO

Nº02- PALOMAR CUADRADO CON PATIO

Nº03- PALOMAR CIRCULAR SIN PATIO

Nº04- PALOMAR CIRCULAR SIN PATIO

Nº05- PALOMAR CUADRADO CON PATIO

Nº06- PALOMAR CUADRADO CON PATIO

Nº07- PALOMAR CUADRADO CON PATIO


Nº08- PALOMAR CUADRADO CON PATIO

Nº09- PALOMAR CUADRADO CON PATIO

QUINTANILLA DE LA CUEZA

Quintanilla de la Cueva es un pequeño núcleo del oeste palentino, enclavado en la comarca natural de Tierra de Campos y perteneciente a la mancomunidad del Camino de Santiago. Aparece en algunas guías como parte de un desvío del Camino de Santiago, alternativo al Camino Francés, entre Carrión de los Condes y Sahagún.

Junto con las localidades de Cervatos y Calzadilla de la Cueva conforma el Ayuntamiento de Cervatos de la Cueva.



Se asienta en ladera, en torno a una pequeña loma, mirando a oeste y noroeste. El río Cueva discurre próximo, hacia el noreste, llegando hasta aquel solamente un camino, que en la mayor parte de su trazado acompaña un pequeño arroyo. Entre el núcleo y el río se encuentran cultivos de regadío, el resto del entorno lo constituyen los tradicionales cultivos cerealísticos de secano.

Entre su arquitectura destaca la iglesia parroquial de la Asunción, aislada, en el extremo norte del núcleo, en una cota ligeramente superior a la de aquel. Es un templo de nueva planta, con tres naves, en el que destacan sus espléndidos artesonados mudéjares y un grandioso retablo del siglo XVI con pinturas renacentistas. En la nave del Evangelio, retablos de mediados del siglo XVII, con una buena escultura gótica de la Virgen con el Niño, del siglo XIII. En un retablo de la nave de la Epístola, una escultura de Santa Catalina y otra de San Antonio de Padua.

En la cumbre de la loma una gran torre de ladrillo, adosada al cementerio, domina el caserío de escasa altura que configura la estructura urbana del núcleo. Posiblemente la torre son restos de una iglesia anterior.

A sólo un kilómetro de Quintanilla se localizan la villa romana de la Tejada, del siglo IV, que tiene un potencial turístico innegable.



DESCRIPCIÓN GENERAL:

A ambos lados de la carretera nacional N-120 aparecen numerosos palomares. En la margen derecha, accediendo desde Cervatos de la Cueva, los palomares se encuentran emplazados en parcelas rústicas, mientras que en la margen contraria se insertan dentro de la trama urbana.



Un total de **9 palomares**, de tipologías variadas, conforman el conjunto de palomares de Quintanilla de la Cueva.

El estado de conservación de la mayoría de ellos es bueno o regular, fácilmente recuperable con pequeñas intervenciones.

Lamentablemente dos palomares se encuentran en estado de ruina. Uno de ellos prácticamente ha desaparecido, no así el otro, que con una intervención de urgencia podría llegar a salvarse.



TIPOLOGÍAS QUE FORMAN EL CONJUNTO – SISTEMAS CONSTRUCTIVOS - SITUACIÓN ACTUAL:

En el conjunto de palomares de Quintanilla de la Cueva predominan los palomares cuadrados con patio. Es reseñable el palomar número 2, que aunque se encuentra arruinado, destaca por ser el único que se encuentra dentro de un recinto, aunque solo se conservan vestigios de la traza del mismo.

Los palomares 3 y 4 son palomares circulares sin patio, ambos con torreta central en la cúspide y troneras en el faldón para permitir la entrada y salida de las palomas.

Los números 1 y 7 se encuentran integrados dentro de la trama urbana, detrás de cerramientos de tapia poco permeables. Ha resultado imposible acceder al número 7.

Nº	Cuadrado		Rectangular		Circular		Otros		Recint o Tapia	Estado de conservación			
	cP	sP	cP	sP	cP	sP	cP	sP		B	R	M	RU
01													
02													
03													
04													
05													
06													
07													
08													
09													
total	7					2			4	3	4		2

En datos globales, la altura media del conjunto de Palomares de Quintanilla de la Cueva es: 4,35 m y la superficie media: 77,70 m², por lo que podemos afirmar que son construcciones con una altura y superficie dentro de la media en relación con otros conjuntos de la provincia.

La técnica constructiva mayoritariamente utilizada es la tapia como muros de carga, encalada al exterior. En algunos palomares se han protegido con fábrica cerámica de ladrillo las caras más expuestas a las lluvias y vientos dominantes. También aparecen protegidas las partes bajas de algunos palomares con zócalos y aceras perimetrales.

En el palomar número 9 se pueden observar oracas o niales esféricos realizados en los muros de tapia, dispuestos al tresbolillo, en filas horizontales, con separaciones entre 20 y 30 centímetros.

Las cubiertas están resueltas con estructura de madera, sobre la que está clavada la tabla de ripia que sirve de soporte a la cobertura de teja curva, a canal y cobija mayoritariamente, asentada sobre la tablazón con torta de barro.

Respecto a los aleros, predominan aquellos en los que el vuelo de la cubierta sobre los muros se produce mediante un voladizo continuo de fábrica, combinando tejas y ladrillo en diferentes hiladas.

Son pocos los palomares que conservan las puertas de madera originales, mayoritariamente se han sustituido por puertas metálicas pintadas en distintos colores. Los que las conservan también mantienen a la vista los dinteles y recercados de fábrica de ladrillo o rollizos de madera apoyados en nudillos.

En relación a los datos del inventario realizado por el Grupo de Acción Local Araduey-Campos en el año 1997 y 2009, en ambos años se documentaron 9 palomares, coincidentes con los inventariados en el presente estudio.

Sobre el estado actual de conservación, estudiado en 8 de los 9 palomares inventariados, sobre los que ha sido posible realizar una inspección visual, podemos concluir que se encuentran en:

Estado bueno	33%	(3/9)
Estado regular	45%	(4/9)
Estado malo	0%	(0/9)
Estado ruinoso	22%	(2/9)

Estimamos que el palomar número 7 se encuentra en estado regular.

Plano aéreo.



Nº 1 - PALOMAR CUADRADO CON PATIO



Situación:

Polígono 607 Parcela 5023. EL PARAMILLO. CERVATOS DE LA CUEZA (PALENCIA).

Descripción:

Palomar cuadrado con patio (9,95 m. de lado) y 4,02 m. de altura. Cubierta a cuatro aguas hacia el interior del patio, con cuatro pequeños faldones que vierten el agua hacia el exterior.

El palomar ha sido objeto de rehabilitación. Los muros se han protegido con un revestimiento de mortero de cemento. También se ha dispuesto un zócalo en la parte inferior sobre una pequeña acera.

Se ha conservado el alero continuo, resuelto con ladrillos con distintas disposiciones, con cuatro órdenes de cornisa volados unos sobre otros.

El acceso de las palomas al interior se realiza por las cuatro troneras dispuestas en los faldones de cubierta.

Conserva la puerta de acceso de madera original, que tiene unas dimensiones de: 0,96 x 1,12 de altura.

Superficie: 100 m² (79 m² según Catastro).

Altura: 4,00 m.

Año de construcción: 1920 (según Catastro).

Técnica constructiva de tierra cruda: tapia.

Referencia catastral: 34056A607050230000SU.

Coordenadas: 42°17'55.9"N 4°47'42.7"W.




Estado de conservación: bueno.

Observaciones: el enfoscado de cemento acelerará el deterioro de los paramentos.

Detalle:



Levantamiento planimétrico:



Nº 2 - PALOMAR CUADRADO CON PATIO



Situación:

Polígono 609 Parcela 36. EL GELVAL. CERVATOS DE LA CUEZA (PALENCIA).

Descripción:

Palomar casi cuadrado, probablemente con patio (9,45 x 8,82 m. de lado) y 2,90 m. de altura.

La cubierta ha desaparecido totalmente. La disposición de algunos elementos resistentes de madera que permanecen empotrados en los muros de tapia, nos permite suponer que el palomar tenía patio.

Los muros de la fachada de acceso al palomar y la posterior están protegidos con ladrillo tosco hueco muro. También están reforzadas las esquinas en la cara que se mantiene en pie.

Se pueden contemplar las hiladas de niales esféricos dispuestos al tresbolillo y la traza de la tapia del recinto en que se encontrada el palomar.

Conserva la puerta de acceso de madera original, que tiene unas dimensiones de: 0,83 x 0,94 de altura, así como el dintel y recercado de ladrillo.

Superficie: 83,35 m² (78 m² según Catastro).

Altura: 2,90 m.

Año de construcción: 1975 (según Catastro).

Técnica constructiva de tierra cruda: tapia.

Referencia catastral: 34056A609000360000SP.

Coordenadas: 42°17'55.5"N 4°47'46.7"W.





Estado de conservación: ruina.

Observaciones: el palomar se encuentra abandonado.

Detalle:



Levantamiento planimétrico:



Nº 3 - PALOMAR CIRCULAR SIN PATIO



Situación:

Polígono 607 Parcela 23. BARRIALES DE CABAÑA. CERVATOS DE LA CUEZA (PALENCIA).

Descripción:

Palomar circular sin patio (8,30 m. de diámetro) y 5,42 m. de altura. La cubierta vierte las aguas hacia el exterior, tiene tres troneras y está rematada con una torreta.

Ha sufrido reparaciones en los paramentos exteriores: zócalo de ladrillo y enfoscado de cemento con malla gallinera y pintura blanca al exterior, que ya ha empezado desprenderse en algunos puntos.

Tiene un alero continuo, resuelto con tejas y ladrillos en diferentes disposiciones, que conforman cinco órdenes de cornisa volados unos sobre otros.

El acceso de las palomas al interior se realiza por las troneras dispuestas en los faldones de cubierta y los huecos de la torreta.

La puerta de acceso es metálica y tiene unas dimensiones de: 0,70 x 1,35 de altura.

Superficie: 65 m² (86 m² según Catastro).

Altura: 5,42 m.

Año de construcción: 1975 (según Catastro).

Técnica constructiva de tierra cruda: tapia.

Referencia catastral: 34056A607000230000ST.

Coordenadas: 42°17'54.6"N 4°47'44.5"W.




Estado de conservación: regular.

Observaciones: el enfoscado de cemento acelerará el deterioro de los paramentos.

Detalle:



Levantamiento planimétrico:



Nº 4 - PALOMAR CIRCULAR SIN PATIO



Situación:

Polígono 609 Parcela 10. LOS PALOMARES. CERVATOS DE LA CUEZA (PALENCIA).

Descripción:

Palomar circular sin patio (9,10 m. de diámetro) y 4,50 m. de altura. La cubierta vierte las aguas hacia el exterior, tiene dos troneras y está rematada con una torreta.

Ha sufrido reparaciones en los paramentos exteriores: enfoscado de cemento con malla gallinera y pintura blanca al exterior y roja en el alero, la parte inferior y bordeando la puerta de acceso. Una acera perimetral bordea el palomar.

Tiene un alero continuo, resuelto con ladrillo, conformando tres órdenes de cornisa volados unos sobre otros.

El acceso de las palomas al interior se realiza por las troneras dispuestas en los faldones de cubierta.

La puerta de acceso es metálica y tiene unas dimensiones de: 0,78 x 1,35 de altura.

Superficie: 64,75 m² (80 m² según Catastro).

Altura: 4,50 m.

Año de construcción: 1950 (según Catastro).

Técnica constructiva de tierra cruda: tapia.

Referencia catastral: 000200100UM58C0001BU.

Coordenadas: 42°17'54.3"N 4°47'48.6"W.




Estado de conservación: bueno.

Observaciones: el enfoscado de cemento acelerará el deterioro de los paramentos.

Detalle:



Levantamiento planimétrico:



Nº 5 - PALOMAR CUADRADO CON PATIO



Situación:

Polígono 607 Parcela 22. BARRIALES DE CABAÑA. CERVATOS DE LA CUEZA (PALENCIA).

Descripción:

Palomar cuadrado con patio, que se encuentra dentro de una parcela vallada, por lo que no se han podido realizar mediciones del mismo.

Cubierta a cuatro aguas hacia el interior del patio, con cuatro pequeños faldones que vierten el agua hacia el exterior.

Ha sufrido reparaciones en los paramentos exteriores: enfoscado de cemento con malla gallinera y pintura blanca al exterior y roja en el alero y bordeando la puerta de acceso. Tiene una pequeña acera en la fachada principal.

El alero es continuo y combina tejas y ladrillos.

La cubierta está rematada en sus cuatro esquinas con una pequeña torre con una bola, probablemente de piedra artificial.

El acceso de las palomas al interior se realiza desde el patio.

La puerta de acceso es metálica.

Superficie: 74 m2 según Catastro.

Altura: palomar no accesible.

Año de construcción: 1975 (según Catastro).

Técnica constructiva de tierra cruda: tapia.

Referencia catastral: 34056A607000220000SL.



Coordenadas: 42°17'54.0"N 4°47'45.6"W.

Estado de conservación: bueno.

Observaciones: el enfoscado de cemento acelerará el deterioro de los paramentos.

Detalle: (no accesible)

Levantamiento planimétrico:



Nº 6 - PALOMAR CUADRADO CON PATIO



Situación:

Polígono 607 Parcela 21. BARRIALES DE CABAÑA. CERVATOS DE LA CUEZA (PALENCIA).

Descripción:

Palomar cuadrado con patio (8,80 m. de lado) y 4,25 m. de altura. Cubierta a cuatro aguas hacia el interior del patio, con cuatro pequeños faldones que vierten el agua hacia el exterior.

Tiene un alero continuo, resuelto con tejas y ladrillos, que conforman tres órdenes de cornisa volados unos sobre otros.

La fachada posterior, la más expuesta a las inclemencias, ha sido revestida con una hoja de ladrillo enfoscado con mortero de cemento para protegerla.

El acceso de las palomas al interior se realiza desde el patio.

La puerta de acceso es metálica, tiene unas dimensiones de: 0,82 x 1,51 de altura. Unas pilastras de ladrillo flanquean la puerta en ambos lados. El dintel es de madera, con una entrega en los muros de 20 y 30 cm, y está a la vista porque se ha perdido el revestimiento que lo protegía.

Superficie: 77 m² (72 m² según Catastro).

Altura: 4,25 m.

Año de construcción: 1975 (según Catastro).

Técnica constructiva de tierra cruda: tapia.

Referencia catastral: 34056A607000210000SP.

Coordenadas: 42°17'52.4"N 4°47'45.3"W.




Estado de conservación: regular.

Observaciones: necesita de una intervención próxima para proteger los paramentos de tapia que permanecen expuesto a la intemperie.

Detalle:



Levantamiento planimétrico:



Nº 7 - PALOMAR CUADRADO CON PATIO



Situación:

Calle Huertas Qucu 7. CERVATOS DE LA CUEZA (PALENCIA).

Descripción:

El palomar se encuentra dentro de la trama urbana del núcleo, y no se ha podido acceder a la parcela para realizar mediciones del mismo.

Consultando Google Maps podemos afirmar que se trata de un palomar cuadrado con patio y cubierta a cuatro aguas hacia el interior. También se observan cuatro troneras distribuidas por los faldones.

Desde las calles adyacentes se vislumbra que los muros son de tapia y que algún paramento está revestido con una hoja de ladrillo. También parecen

observarse unas pilastras de ladrillo, si bien no se acierta a enunciar su número ni disposición.

Superficie: 87 m² según Catastro.

Altura: palomar no accesible.

Año de construcción: 1920 (según Catastro).

Técnica constructiva de tierra cruda: -

Referencia catastral: 2245705UM5824N0001LW.



Coordenadas: 42°17'52.1"N 4°47'38.7"W.

Estado de conservación: regular.

Observaciones: -.

Detalle: -.

Levantamiento planimétrico:



Nº 8 - PALOMAR CUADRADO CON PATIO



Situación:

Polígono 607 Parcela 42. COREJES. CERVATOS DE LA CUEZA (PALENCIA).

Descripción:

Palomar casi cuadrado con patio (9,00 m. de lado) y 4,00 m. de altura. Cubierta a cuatro aguas hacia el interior del patio, con cuatro pequeños faldones que vierten el agua hacia el exterior.

El palomar ha sido objeto de rehabilitación. Un tramo de muro de la fachada posterior se ha reconstruido con menor espesor, lo que ha ocasionado un resalto en la misma. Todos los paramentos exteriores han sufrido reparaciones:

enfoscado de cemento con malla gallinera y pintura blanca al exterior y gris en la parte inferior, a modo de zócalo, y bordeando la puerta de acceso.

El alero es continuo. Está resuelto con tejas y ladrillos, que conforman dos órdenes de cornisa volados unos sobre otros.

El palomar está decorado con pilastras de ladrillo dispuestas en las cuatro esquinas y dos más a lo largo de tres de sus cuatro lados, ya que las de la fachada posterior han desaparecido. El acceso de las palomas al interior se realiza desde el patio.

La puerta de acceso es metálica, tiene unas dimensiones de: 0,73 x 1,05 de altura. Se encuentra enmarcada en un plano rehundido, rematado con un arco rebajado, que resalta en el plano de la fachada por el cambio de color.

Unas pilastras de ladrillo flanquean la puerta en ambos lados. El dintel es de madera, con una entrega en los muros de 20 y 30 cm, y está a la vista porque se ha perdido el revestimiento que lo protegía.

Superficie: 81,45 m² (73 m² según Catastro).

Altura: 4,00 m.

Año de construcción: 1975 (según Catastro).

Técnica constructiva de tierra cruda: tapia.

Referencia catastral: 34056A607000420000SU.

Coordenadas: 42°17'48.9"N 4°47'40.1"W.




Estado de conservación: regular.

Observaciones: el enfoscado de cemento propiciará un deterioro más rápido de sus paramentos.

Detalle:



Levantamiento planimétrico:



Nº 9 - PALOMAR CUADRADO CON PATIO



Situación:

Polígono 607 Parcela 43. BARRIALES DE CABAÑA. CERVATOS DE LA CUEZA (PALENCIA).

Descripción:

Palomar cuadrado con patio (9,00 m. de lado) y 3,90 m. de altura. Cubierta a cuatro aguas hacia el interior del patio.

Parcialmente arruinado, con el anillo exterior y parte del interior de una de las fachadas laterales desaparecido. La cubierta solo conserva fragmentos de tres faldones, y también dos pilastras de ladrillo muy próximas al colapso.

Permanecen tramos de un alero continuo, resuelto con tejas y ladrillos, que conforman tres órdenes de cornisa volados unos sobre otros.

La fachada posterior, la más expuesta a las inclemencias, está revestida con una hoja de ladrillo.

Se pueden contemplar las hiladas de niales esféricos dispuestos al tresbolillo.

La puerta de acceso ha desaparecido. Las dimensiones del hueco son: 0,86 x 1,48 de altura. El dintel es de madera y está a la vista.

Superficie: 58 m² (72 m² según Catastro).

Altura: 3,90 m.

Año de construcción: 1975 (según Catastro).

Técnica constructiva de tierra cruda: tapia.

Referencia catastral: 34056A607000430000SH.

Coordenadas: 42°17'45.9"N 4°47'43.2"W.

Estado de conservación: ruina.

Observaciones: el palomar se encuentra abandonado y en continuo deterioro. Exige una intervención rápida para preservar los muros que todavía conserva.

Detalle:





Levantamiento planimétrico:

