MEMORIA y FICHAS: VILLARMENTERO DE CAMPOS DOCUMENTACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PALOMARES TRADICIONALES EN EL TRAMO PALENTINO DEL CAMINO DE SANTIAGO "FRANCÉS"



CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO CÓDIGO EXPEDIENTE: B2019/004572

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LEÓN.
DELEGACIÓN DE PALENCIA.







VILLARMENTERO DE CAMPOS

CONTENIDOS:

Descripción general

Tipologías que forman el conjunto – sistemas constructivos - situación actual

Plano aéreo del conjunto

FICHAS:

Nº01- PALOMAR CIRCULAR CON PATIO

Nº02- PALOMAR RECTANGULAR SIN PATIO









VILLARMENTERO DE CAMPOS

A medio camino entre Revenga de Campos y Villalcázar de Sirga, se encuentra este núcleo, asentado sobre una de las suaves ondulaciones de la campiña, por donde discurre el Camino de Santiago.

Entre su arquitectura destaca el periodo del s. XV la iglesia de San Martín de Tours, de ladrillo y adobe, que cuenta con una ancha torre con contrafuertes en esquina y un artesonado mudéjar, ambos del s XVI.



Cuando los peregrinos se acercan a Villarmentero de Campos lo hacen de manera centrada, acompañados en paralelo por el río Ucieza, a su derecha, percibiendo a mano izquierda la iglesia de San Martín de Tours, por hallarse ésta sobre un teso dentro del casco, caracterizando el perfil de este núcleo. Al atravesarlo, antes de continuar hacia Villalcázar de Sirga, el peregrino torna la vista hacia su derecha, y allí encuentra el conjunto de palomares.











DESCRIPCIÓN GENERAL:

Se trata de un conjunto formado exclusivamente por **2 palomares**, de tipología radicalmente diferente, que se encuentran próximos al norte del casco urbano, a mano derecha inmediatamente después de seguir el Camino de Santiago hacia Villalcázar de Sirga.

TIPOLOGÍAS QUE FORMAN EL CONJUNTO – SISTEMAS CONSTRUCTIVOS - SITUACIÓN ACTUAL:

Este pequeño conjunto de palomares de Villarmentero de Campos lo forman un palomar circular con patio y otro rectangular sin patio con cubierta a un agua. Originalmente ambos se situaban en sendos de recintos cerrados, aunque hoy sólo el segundo conserva parte del límite de la parcela realizado con un muro de tapia.

Ambos se hallan en un estado de conservación bastante bueno

Nº	Cuadrado		Rectangula r		Circular		Otros		Recinto Tapia	Estado conservaci		de ión	
	сР	sP	сР	sP	сР	sP	сР	sP		В	R	M	RU
01									perdido				
02									perdido				
total				1	1					1	1		

En datos globales, la altura media del conjunto de Palomares de Villarmentero de Campos son: 5,50 m y la superficie media: 100,00 m2, por lo que podemos afirmar que son construcciones de gran envergadura en relación a otros conjuntos de la provincia.

La técnica constructiva mayoritariamente utilizada es el adobe y la tapia como muros de carga, encalados al exterior y con refuerzo en acceso, zócalo y cornisa con otro material más resistente (ladrillo cocido). En las cubiertas estructura de madera y cobertura de teja curva.

En relación a los datos del inventario realizado por el Grupo de Acción Local Araduey- Campos en el año 1998 y 2009, se conservan el mismo número de palomares desde 1998.

Sobre el estado actual de conservación podemos concluir que se encuentran en:

Estado bueno 50% (1/2) Estado regular 50% (1/2)

Estado malo 0 % Estado ruinoso 0 %









Plano aéreo del conjunto.












Nº 1 - PALOMAR CIRCULAR CON PATIO



Situación:

CL RIO 4. 34447 VILLARMENTERO DE CAMPOS (PALENCIA)

Descripción

Palomar circular con patio (12,28 m. de diametro) y 5,15 m. de altura.

Todo el edificio presenta la mayoría del paramento enfoscado, salvo el zócalo perimetral, la cornisa y el contorno de la puerta de acceso, recercada de ladrillo macizo.

Ha sufrido reparaciones en el paramento exterior: enfoscado de mortero d cemento con malla gallinera y acabado de pintura blanca.









La cubierta de teja curva vierte al interior del patio. A aún se conservan los 8 pináculos ornamentales en la cornisa exterior, que remata el edificio con un voladizo ornamental de tres hiladas.

Dimensiones de la puerta de acceso: 0,91 x 1,14 m de altura.

Superficie: 64 m2 (135 m2 según Catastro)

Altura: 3,22 m.

Año de construcción: 1900 (según Catastro)

Técnica constructiva de tierra cruda: adobe

Referencia catastral: 6442901UM7864S0001SR

Coordenadas: 42.298745, -4.50000642°17'55.5"N 4°29'60.0"W

Estado de conservación: Bueno

Observaciones: el enfoscado de cemento acelerará el deterioro de los

paramentos.












Levantamiento planimétrico:















Nº 2 - PALOMAR RECTANGULAR SIN PATIO



Situación:

CL RIO 2. 34447 VILLARMENTERO DE CAMPOS (PALENCIA)

Descripción

Palomar rectangular sin patio (10,11 x 7,96 m) y 4,35-5,50 m. de altura.

Se encuentra situado en el ángulo de lo que fuera un recinto de tapia, que se ha perdido ya en su mayor parte, por falta de mantenimiento.

El palomar ha sido objeto de reparaciones en el paramento exterior: enfoscado de mortero de cemento con malla gallinera y acabado de pintura blanca.

La cubierta es inclinada con faldón a un agua y acabado de teja curva.









Conserva 10 pináculos ornamentales en el perímetro de la cubierta.

Dimensiones de la puerta de acceso: 0,87 x 1,64 m de altura.

Superficie: 82 m2 (85 m2 según Catastro)

Altura: 4,35-5,50 m.

Año de construcción: 1900 (según Catastro)

Técnica constructiva de tierra cruda: adobe

Referencia catastral: 6542201UM7864S0001XR

Coordenadas: 42°17'56.1"N 4°29'58.0"W

Estado de conservación: Regular

Observaciones: el enfoscado de cemento acelerará el deterioro de los

paramentos.









Levantamiento planimétrico:

